

[Vidéo] Restauration Huveaune - Parc confluence : Présentation des travaux



Avant les travaux (entrepris dans le cadre des plans d'action du PAPI et du contrat de Rivière du Bassin Versant), l'Huveaune est un cours d'eau peu visible et dégradé.

Après travaux, le cours d'eau est redevenu visible dans le paysage grâce à des aménagements qui répondent à plusieurs problématiques :

- réduction du risque inondation (création d'une zone d'expansion des crues),
- renaturation des milieux aquatiques (création d'une zone humide, adoucissement des berges),
- amélioration du cadre de vie (création d'une voie verte...).

En Automne 2019, lors d'une crue proche de la décennale, les nouveaux aménagements ont pleinement joué leur rôle de protection des riverains.

Bassin Versant

<https://bassinversant.org>

Cette vidéo insiste également sur l'importance du suivi sur un site en constante évolution avec des travaux d'ajustements sur plusieurs années.

[Voir la vidéo](#)

Consulter le [site du SMBVH](#)

bassinversant.org